



Водоразбавляемая, готовая к применению легкая шпатлевка. Используется для шпатлевания стен и потолков, также окрашенных поверхностей и обоев в сухих помещениях.

Водоразбавляемая, готовая к применению легкая шпатлевка, образующая очень гладкую и плотную поверхность. Наполняемость составляет 4 мм без растрескивания. Усадка незначительная, адгезия хорошая.

Предназначена для выравнивания неровностей и заделки швов, например, на гипсовых и древесноволокнистых плитах, гладких бетонных и оштукатуренных поверхностях. Применима, в особенности, для полного и частичного выравнивания окрашенных поверхностей и обоев.

Применяется для шпатлевания стен и потолков в сухих помещениях.

Цвета

Почти белый.

Класс эмиссии строительного материала

M1

Тара

0,5 л, 3 л, 10 л.

Разбавитель

Вода

Соотношения смешивания

Вода, обычно не разбавляется.

Способ нанесения

Наносится шпателем.

Время высыхания

Шлифовку и окраску можно производить только после полного высыхания шпатлевки: при нормальных условиях через 2-24 часов, в зависимости от толщины слоя, температуры и относительной влажности воздуха.

Особое свойство

Благодаря применяемому в составе шпатлевки легкому по весу наполнителю шпатлевка мало весит и ее легко наносить.

Сухой остаток

61 %.

Плотность

1,2 кг/л.

Хранение

Защищать от мороза.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при обработке

Обрабатываемая поверхность должна быть сухой. Температура должна быть выше +10°C, а относительная влажность воздуха менее 80%.

Предварительная подготовка

Неокрашенная поверхность:

Очистить поверхность от грязи и жира. Удалить пыль и посторонние включения щеткой.

Выровнять неокрашенную поверхность шпатлевкой "Престо ЛФ".

Окрашенная поверхность:

Поверхность вымыть моющим средством "Маалипесу", затем тщательно промыть чистой водой. Поверхность должна основательно высохнуть до дальнейшей обработки. Удалить слабодержащуюся краску скребком. Шлифовать твердые, глянцевые поверхности до матового состояния. Пыль от шлифовки удалить. Наносить шпатлевку "Престо ЛФ" шпателем.

Выравнивание

Наносить шпатлевку шпателем. После высыхания шпатлевки отшлифовать поверхность.

Пыль от шлифовки удалить. При необходимости, наносить второй слой шпатлевки.