

Хранение

Защищать от мороза. Хранить в сухом прохладном месте, вдали от прямых солнечных лучей. После использования тару тщательно закрыть. Заколерованная краска и вскрытая тара не предназначены для длительного хранения.

Свидетельство о государственной регистрации

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при обработке

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, температура воздуха должна быть не ниже +10 °С и относительная влажность воздуха - не выше 80 %.

Предварительная подготовка

Неокрашенная поверхность:

Новую поверхность очистить от грязи и пыли. При необходимости выровнять поверхность подходящей шпатлевкой Престо, высохшую поверхность отшлифовать. Пыль удалить. Загрунтовать универсальной грунтовкой Луя.

Ранее окрашенная поверхность:

Ранее окрашенную поверхность вымыть раствором Маалипесу согласно инструкции. Удалить отслаивающуюся и крошащуюся краску. Твердую, глянцевую поверхность отшлифовать. Заделать выемки и трещины, выровнять поверхность подходящей шпатлевкой Престо. Выровненную поверхность загрунтовать универсальной грунтовкой Луя.

Окраска

Первая окраска:

Перед применением краску Аргентум 20 тщательно перемешать. Нанести валиком, кистью или распылением в 1-2 слоя.

Ремонтная окраска:

Окрашенная поверхность сохраняет свои свойства в течение срока между ремонтными окрашиваниями. Поверхности, окрашенные краской Аргентум 20, следует повторно окрашивать той же краской. При ремонтном окрашивании другой краской поверхность утрачивает свои свойства.

Очистка инструментов

Рабочие инструменты промыть водой. Слегка затвердевшую краску рекомендуется удалять с помощью моющего средства для кистей Пенсселипесу.

Ремонтная окраска

Избегать сильного воздействия на свежее окрашенную поверхность в течение нескольких недель, поскольку покрытие набирает окончательную твердость и стойкость приблизительно в течение месяца. В случае необходимости очистки покрытия вскоре после окрашивания осторожно очистите поверхности мягкой щеткой или протрите влажной тканью.

Поверхность можно очищать нейтральным (рН 6-8) моющим средством с помощью мягкой тряпки, губки или щетки. Сильно загрязненные поверхности очистите слабыми щелочными моющими средствами (рН 8-10). После очистки поверхность необходимо тщательно промыть чистой водой. При приготовлении моющего раствора придерживаться рекомендаций производителей моющих средств.