



Водоразбавляемый антисептик для древесины

Для деревянных поверхностей оконных рам, наружных дверей, стен, бревенчатых срубов.

Применяется для деревянных поверхностей оконных рам, наружных дверей, стен, бревенчатых срубов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Характеристики

Защищает поверхность от влаги, солнечных лучей и грязи.
Предотвращает растрескивание древесины.

Цвета

Колеруется по системе avatint

Цветовые каталоги

Все оттенки каталога цветов Валтти.

Класс эмиссии

Антисептик не содержит свободного формальдегида и после высыхания не выделяет формальдегид в окружающую среду.

Расход

Рекомендуемое количество при нанесении (неразбавленный)		Теоретический расход
толщина сухой пленки	мокрой	
Не измеряется	80-100 г/м ²	10 - 14 м ² /л

Разбавитель

Практический расход зависит от метода и условий при нанесении, а также от формы и шероховатости обрабатываемой поверхности.
Вода

Безвоздушное распыление: рекомендуемый диаметр форсунки 0,009"- 0,011" и давление в форсунке 80 - 160 бар. Угол распыления выбирается в зависимости от формы обрабатываемого объекта

Способ нанесения

Комбинированное безвоздушное распыление: рекомендуемый диаметр форсунки 0,009"- 0,011" и давление в форсунке 40 - 120 бар. Давление распыляющего воздуха должно быть ок. 1-3 бар. Угол распыления выбирается в зависимости от формы обрабатываемого объекта.

Традиционное распыление: рекомендуемый диаметр форсунки 1,0 - 1,4 мм и давление 1,5 - 3,0 бар.

При 80 - 100 гр/м2	+ 23 °С
Последующая обработка, спустя	30 мин

Время высыхания	Время высыхания зависят от температуры и относительной влажности воздуха. Внимание! Колерованный Пиньяколор сохнет медленнее, чем бесцветный.
Сухой остаток	Около 12% по объему, 13% по весу.
Плотность	1,0 кг/л (прозрачный).
Код	316 - серия

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при обработке	Обрабатываемая поверхность должна быть чистой и сухой. Содержание влаги в древесине должно быть ниже 19%. При нанесении и сушке температура антисептика, воздуха, обрабатываемой поверхности должна быть не ниже +5°C и относительная влажность воздуха ниже 80%.
Предварительная подготовка	Необработанные поверхности очистить от грязи, пыли и отслаивающегося материала.
Грунтование	Пиньясол, Валтти Бэйс или Пинья Оил.
Обработка	Перед применением Пиньяколор тщательно перемешать. Состав готов к применению компонентов без разбавления.
Очистка инструментов	Вода.