



Двухкомпонентная эпоксидная краска. Используется для окраски эмалированных ванн и бетонных плавательных бассейнов.

Двухкомпонентная эпоксидная краска. Используется для окраски эмалированных ванн и бетонных плавательных бассейнов.

Цвета

Белый 0201 (код 930 1512) и Лагуна H034 (код 930 1513).

ВНИМАНИЕ! Эпоксидным краскам характерно пожелтение цвета со временем.

Степень блеска

Высокоглянцевая

Расход

На практический расход влияют пористость и ровность окрашиваемой поверхности, а также способ нанесения .

Средний расход при грунтовке: 5-8 м²/л.

Средний расход при окраске: 8-10 м²/л.

Тара

Краска по 1 л (сод. 0,8 л)

Отвердитель по 1/3 л (сод. 0,2 л).

Разбавитель

растворитель Новопокс

Соотношения смешивания

4 части по объему краски.

1 часть по объему отвердителя (930 1514).

Способ нанесения

Наносится кистью, валиком или распылением.

При нанесении распылением под высоким давлением применять сопло 0,011" – 0,017" и давление 120-160 бар. Разбавлять на 5-15% по объему.

Жизнеспособность

Ок. 4 часов после смешивания компонентов.

Время высыхания

Время высыхания при +23°C:

От пыли – 1 час.

Следующий слой наносить через 8 часов – 2 суток.

Поверхность готова к эксплуатации через 7 суток.

Сухой остаток

Ок. 40% по объему.

Плотность

1,2 кг/л готовой к применению смеси.

Хранение

Выдерживает хранение и транспортировку при низких температурах.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при обработке

Бетонная поверхность должна быть сухой и выдержана мин. 4 недели перед покрытием. Относительная влажность бетона должна быть ниже 97%. При окрашивании и высыхании краски температура воздуха, поверхности и краски должна быть выше +10°C и относительная влажность воздуха менее 80%.

Предварительная подготовка

Новые бетонные бассейны:

Удалить цементный клей с бетонной поверхности шлифованием, дробеструйной очисткой или протравливанием соляной кислотой. Способ очистки выбирается в зависимости от типа помещения. Цементную пыль тщательно удалить пылесосом. Протравливание производится разбавленной соляной кислотой (1 часть крепкой соляной кислоты на 4 части воды), работая снизу вверх. Протравленную поверхность обильно промыть водой и просушить.

Старые бетонные бассейны:

Поверхность очистить от пыли и посторонних включений. Химикаты, жир и прочие загрязнения удалить промывкой эмульсией. Старую отслаивающуюся л/к пленку удалить шлифовкой или дробеструйной очисткой. Способ очистки выбирается в зависимости от типа помещения. Выбоины и впадины очистить до чистого бетона. Трещины расшить шлифовальной машиной и т.п. Посторонние включения и пыль удалить.

Эмалированные ванны:

Поверхность обезжирить и очистить от прочих загрязнений промывкой эмульсией. После очистки эмалированную поверхность отшлифовать до совершенно матового состояния. Посторонние включения и пыль тщательно удалить.

Грунтование

ВНИМАНИЕ! Грунтование и окраску проводить только после смешивания компонентов.

Грунтовку произвести эпоксидной краской "Реафлекс 50", разбавленной на 20%. В зависимости от окрашиваемой поверхности наносить либо мохеровым валиком с коротким ворсом, либо кистью.

Заделка

Ремонт бассейнов:

Выбоины, раскрытые трещины и впадины заделать смесью неразбавленного эпоксидного грунтовочного лака "Новопокс П" с чистым, сухим песком. Размер зерна песка - 0,1-0,4 мм. Заделанные места отшлифовать до уровня окружающей поверхности, пыль тщательно удалить перед нанесением краски.

Внимание! Поверхность всегда грунтовать до ремонта!

Окраска

Окраска бассейнов:

Покрытие можно производить не раньше, чем через 8 часов после грунтования. Если грунтовка нанесена раньше чем 2 суток назад, загрунтованную поверхность отшлифовать

до окраски. Краска наносится мохеровым валиком. Обычно достаточны 2 слоя нанесения. На пористые поверхности можно наносить 3-4 слоя до достижения вполне беспористой поверхности.

Внимание! Края бассейнов шершавить после нанесения последнего слоя, насыпая на мокрую л/к пленку песок зернистостью 0,1-0,6 мм.

Окраска ванн:

Покрытие можно производить не раньше чем через 8 часов от грунтовки. Если грунтовка нанесена раньше, чем 2 суток назад, загрунтованную поверхность отшлифовать до окраски. Краску наносить кистью в два слоя.

Смешивание компонентов

Ввести отвердитель в краску и тщательно перемешать (рекомендуемое время смешивания 2-3 минуты). Неполное, нетщательное перемешивание может привести к неравномерности высыхания окрашиваемой поверхности, что в свою очередь повлияет на прочность образуемой лакокрасочной пленки. Дать смешанной краске простоять минут 10 до начала окраски.

ВНИМАНИЕ! Организовать эффективный воздухообмен при проведении окрасочных работ.